

TROCA DE IMPLANTES MAMÁRIOS MARCAS PIP E ROFIL

Código

| TABELA | CÓDIGO IPSEMG | PROCEDIMENTO |
|------------|---------------|---|
| HOSPITALAR | 38003155 | PLASTICA MAMÁRIA RECONSTRUTIVA, PÓS MASTECTOMIA COM IMPLANTE DE PRÓTESE |

Foco:

- Sistemas de Regulação e Auditoria.

Indicação:

- As mulheres portadoras de implantes mamários da marca PIP ou Rofil, independente da sua indicação, deverão ser examinadas.
- Nas assintomáticas, com ou sem alterações ao exame clínico, um exame de imagem deve ser realizado e providenciar a troca para aquelas com sinais de ruptura da cápsula. Se imagem negativa, acompanhamento.
- Nas sintomáticas, com ou sem alteração ao exame clínico, um exame de imagem deve ser realizado e providenciar a troca para aquelas com sinais de ruptura. Caso não haja ruptura, fazer diagnóstico diferencial e, em caso de dúvida, providenciar a troca. Acompanhamento para as demais.
- Naquelas portadoras de câncer de mama, com ou sem sintomas, mas com alterações ao exame clínico, a troca deverá ser feita independente da imagem. Se não houver alteração do exame clínico, um exame de imagem deve ser realizado e providenciar a troca para aquelas com sinais de ruptura.
- O exame de imagem será a ultrassonografia.

Contraindicação:

- Não há.

Pré-Requisitos:

- História Clínica;
- Exame Físico;
- Documentação do implante com marcas comerciais Poly Implant Prothèse (PIP) e Rofil Medical Nederland B.V. (Rofil).

Profissionais Solicitantes (*preferencial*):

- Mastologistas;
- Cirurgiões plásticos;
- Cirurgiões gerais.

Prioridades:

- Portadoras de câncer de mama.